Automatyzacja wstawiania części do złożenia

Odniesienie wiązania

W rozdziale zostanie wykonany bardzo prosty model złożenia, zawierający dwie rurki oraz przejściówkę — w wielu wystąpieniach. Jest to prosty przykład różnych przejściówek, np. między gwintami calowymi i metrycznymi.

Część Przejściówka zostanie wykonana metodą obrotu:

• utwórz szkic i narysuj jak na rysunku 10.1,





wykonaj Dodanie/baza przez obrót,

na pasku Operacje rozwiń Geometria odniesienia i kliknij Odniesienie wiązania (rysunek 10.2),



Polecenie Odniesienie wiązania



zdefiniuj dwa odniesienia wiązania, zwracając uwagę na nazwę i wybór ścian (rysunki 10.3 i 10.4), pojawią się one w drzewie operacji (rysunek 10.5),



◆ zapisz plik *przejściówka*.

Część *Rurka fi20* — średnica 20 będzie średnicą wewnętrzną:

utwórz szkic i narysuj dwa współśrodkowe okręgi, następnie zwymiaruj (rysunek 10.6),

wyciągnij na długość 100 mm,

Rysunek 10.6. Szkic bazowy części Rurka fi20



dodaj z obu stron rurki odniesienia wiązania — zastosuj tę samą nazwę *Fi20* (rysunek 10.7),



Rysunek 10.7. Odniesione wiązania na dwóch końcach Rurki fi20

◆ zapisz plik rurka fi20.

Część Rurka fi15 — średnica 15 będzie średnicą zewnętrzną:

utwórz szkic, narysuj dwa współśrodkowe okręgi i zwymiaruj (rysunek 10.8), wyciagnij na długość 150 mm,

Rysunek 10.8.

Szkic części Rurka fi15



dodaj z obu stron rurki odniesienia wiązania — zastosuj tę samą nazwę *Fi15* (rysunek 10.9),



Rysunek 10.9. Odniesione wiązania na dwóch końcach Rurki fi15

◆ zapisz plik *rurka fi15*.

Wstawianie części do złożenia (zostanie omówiony wariant podstawowy):

utwórz nowe złożenie,

wybierz do wstawienia plik *Przejściówka* i kliknij *OK*. Jeżeli to konieczne, kliknij *Przeglądaj* i znajdź plik,

na pasku Złożenie kliknij Wstaw komponenty. NIE klikaj OK (rysunek 10.10),

Rysunek 10.10. *Polecenie Wstaw komponenty*



♦ zaznacz nazwę Rurka fi15 (rysunek 10.11),

Rysunek 10.11. Zaznaczenie części do wstawiania



zbliż mysz do przejściówki, aż pojawi się wskaźnik jak na rysunku 10.12. Kliknij, wstaw w podobny sposób *Rurkę fi20*.

Kolejne wystąpienia można wstawiać, przeciągaj ąc ścianę komponentu z wciśniętym klawiszem *Ctrl* — oczywiście w odpowiedniej kolejności, np. *Rurka fi20* —*Przejściówka* — *Rurka fi15*.

Rysunek 10.12. Ustawienie wskaźnika myszy do zastosowania zdefiniowanego odniesienia wiązania



Uproszczona wersja odniesienia wiązania

Poniżej (rysunek 10.13) przedstawiono płytę z nierównomiernie rozłożonymi otworami 20. Druga część to *Korek*. Zadanie: zamknięcie korkiem wszystkich otworów.

Rysunek 10.13.

Dwie części





Definicja odniesienia wiązania (rysunek 10.14).

Rysunek 10.14.

Definicja odniesienia wiązania



Wstawianie do złożenia:

wstaw Płytę z otworami do złożenia,

wstawianie wielu wystąpień można efektywniej wykonać z biblioteki,

zdefiniuj ścieżkę dostępu w bibliotece projektu (rysunek 10.15) — *Okienko zadań*. *Dodaj lokalizację plików* — i wybierz właściwy folder, **Rysunek 10.15.** Dodanie lokalizacji plików w bibliotece projektu



przeciągnij z biblioteki *Korek* i kliknij w położeniu, w którym pojawi się wskaźnik przedstawiony na rysunku 10.16,

wstaw Korek wielokrotnie. Przerwij wstawianie klawiszem Esc.

Rysunek 10.16. *Wskaźnik przy wstawianiu z biblioteki*



Przejrzyj pojawiające się wiązania (rysunek 10.17). Każdy korek ma wiązanie *Wspólne* między ścianami płaskimi i *Koncentryczne* między powierzchniami walcowymi.

Rysunek 10.17. Wiązania części Korek Wiazania pomiedzy: Korek-1 Soncentryczne11 (Płyta z otworami<1 Wspólnie11 (Płyta z otworami<1>)

Komponent inteligentny zawierający odniesione komponenty

Komponent inteligentny to komponent (np. część), który ma skojarzone inne komponenty.

Przykład z instalacji hydrauliki siłowej: jeżeli wstawiamy płytę przyłączeniową rozdzielacza, możemy jednocześnie zdecydować, jakie złączki (wcześniej zdefiniowane) zostaną wprowadzone do łączenia przewodów.

W przykładzie zostaną wykonane części w konfiguracjach.

Część Płyta przyłączeniowa (rysunek 10.18):

zamodeluj część złożoną z prostopadłościanu zawierającą dwa otwory 18 (mogą być nieprzelotowe).

Rysunek 10.18. *Część Płyta przyłączeniowa*



Część Złączka — w uproszczeniu:

• wykonaj część zgodnie z rysunkiem 10.19.



Konfiguracje części Płyta przyłączeniowa:

• utwórz dwie konfiguracje: Gwinty metryczne i Gwinty calowe (rysunek 10.20),

Rysunek 10.20.

Rysunek 10.19.

Część Złączka

Konfiguracje części Płyta przyłączeniowa w konfiguracji *Gwinty calowe* zmień średnicę otworu na 3/4 cala. W polu edycji wartości wymiaru wpisz 3/4in oraz zmień wymiar tylko w tej konfiguracji (rysunek 10.21).

Rysunek 10.21. Zmiana średnicy w jednej konfiguracji



Konfiguracje części Złączka:

• utwórz dwie konfiguracje: Gwint metryczny i Gwint calowy (rysunek 10.22),

Rysunek 10.22.

Konfiguracje części Złączka



w konfiguracji *Gwint calowy* zmień średnicę otworu na 3/4 cala. W polu edycji wartości wymiaru wpisz 3/4in oraz zmień wymiar tylko w tej konfiguracji,

w konfiguracji Gwint calowy zmień średnicę 26 na 30 (tylko w tej konfiguracji).

Zmiana umożliwi dostrzeżenie różnicy między konfiguracjami części w złożeniu.

Złożenie części (rysunek 10.23):

złożenie wykonaj zgodnie z omówionymi wcześniej zasadami,

przy tworzeniu wiązania Koncentryczne kliknij Zablokuj obrót.

Rysunek 10.23.

Złożenie części

Konfiguracje złożenia:

w złożeniu utwórz dwie konfiguracje: *Płyta-gwinty metryczne* i *Płyta-gwinty calowe* (rysunek 10.24),

Koncentryczne

Zablokuj obrót

Rysunek 10.24.

Konfiguracje złożenia



zaznacz trzy części w drzewie operacji, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz *Konfiguruj komponent* (rysunek 10.25),

Rysunek 10.25.

Polecenie Konfiguruj komponent

w oknie konfiguracji komponentów (rysunek 10.26) ustaw odpowiednio konfiguracje części. Kliknij *OK*,

| Konfiguracja | Płyta przyłączeniowa-1@Złożenie 🗹 | | | Złączka-1@Złożenie 🗹 | | Złączka-2@Złożenie 🗹 | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Nazwa | Wygaś | Konfiguracja | | Wyg | Konfiguracja | Wygaś | Konfiguracja |
| Płyta-gwinty calowe | | Gwinty calowe | ~ | | Gwint calowy | | Gwint calowy |
| Płyta-gwinty metryczne | | Gwinty metryczne | Y | | Gwint metryczny 🔽 | | Gwint metryczny 🗸 |

Rysunek 10.26. Okno konfiguracji komponentów

♦ zapisz złożenie.

Definiowanie inteligentnego komponentu:

w menu Narzędzia kliknij Utwórz inteligentny komponent,

zaznacz odpowiednio komponenty, jak na rysunku 10.27. Kliknij *OK*. Ikona komponentu inteligentnego została zmieniona (rysunek 10.28).

Rysunek 10.27. Zaznaczenie w definicji komponentu inteligentnego

Rysunek 10.28.

Drzewo operacji po definicji komponentu inteligentnego

| 1 | (f) Płyta przyłączeniowa <1> -> |
|---|---------------------------------|
| 3 | Złączka<1> |
| 1 | Złączka<2> |

Wstawianie komponentu inteligentnego do złożenia:

zamknij wszystkie pliki - rozpoczniemy od początku,

utwórz plik nowego złożenia,

kliknij Przeglądaj i znajdź plik Płyta przyłączeniowa. Wstaw go, klikając OK (rysunek 10.29).

Rysunek 10.29.

Ikona komponentu inteligentnego po wstawieniu do złożenia

⊕ 🥵 (f) Płyta przyłączeniowa <1>->?

✓ SZłączka-2

Wstawianie odniesionych komponentów:

kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę komponentu i wybierz Wstaw inteligentne operacje,

wybierz wszystkie komponenty (rysunek 10.30).

Rysunek 10.30.

Wywoł anie polecenia Wstaw inteligentne operacje oraz zaznaczone komponenty operacji



Po wstawieniu komponentów zależnych otrzymujemy złożenie zawierające części zależne (rysunek 10.31).

Rysunek 10.31.

Drzewo operacji po wstawieniu części Płyta przyłączeniowa-1
(f) Płyta przyłączeniowa<1>
(-) Złączka<2> (Gwint metry
(-) Złączka<1> (Gwint metry

Po kliknięciu ikony części *Płyta przyłączeniowa* można zmienić konfigurację. Zmienią się również konfiguracje części zależnych. Wybór z listy należy zatwierdzić kliknięciem 🖌 (rysunek 10.32).

Rysunek 10.32.

Zmiana konfiguracji komponentu

| | Gwinty calowe | |
|------------------|-------------------|--|
| 1 Decretekul | Gwinty calowe | |
| - * POCZĄLEK U | Gwinty metryczne | |
| 😑 🔝 Płyta przyłą | 🔍 🥐 - | |
| 🕀 🎇 (f) Płyta p | Gwinty calowe 👻 🗹 | |